

รายงานการตรวจ เชื้อนดินโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

ดำเนินการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอ

คุณสมนึก แสนสมบูรณ์สุข

จัดทำโดย

นายพรชัย วงษ์โอวาท

นายกิตติศักดิ์ เกิดสังข์

รายงานตรวจสอบเชื่อนดินป้องกันน้ำท่วม HI-TECH 1 กุมภาพันธ์ 2567

[illegible]

Don't think / write

ปกติโรงเรียนเทศบาลวัดบ้าน 7 รพ. ห่อนหินแดง

ผู้ตรวจสอบ.....กิตติศักดิ์ , พรชัย.....วันที่...1 กุมภาพันธ์ 2567

10W62

10w62

รายงาน เรื่องตรวจเขื่อนดินโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

ตรวจสอบโดย

1.นายพรชัย วงษ์โอวาท

2.นายกิตติศักดิ์ เกิดสังข์

ดำเนินการตรวจสอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	ตำแหน่งจุดชำรุด(STA)	สิ่งที่ตรวจพบ	ขนาดของจุดชำรุด	หมายเหตุ
1	ทิศเหนือ 0+840	 -พบพืจนาจรมีรอยแตกยาวเป็นทางยาว	-รอยแตกยาว 5 เมตร ลึก 0.45 เมตร	

ที่	ตำแหน่งจุดชำรุด(STA)	สิ่งที่ตรวจพบ	ขนาดจุดชำรุด	หมายเหตุ
2	ทิศตะวันตก	 - คั่นเขื่อนปกติ ไม่พบจุดชำรุดเสียหาย		
3	ทิศใต้ 5+570	 -พบผิวจราจรมีรอยแตกร้าวเป็นทางยาว	-รอยแตกร้าวยาว 10 เมตร ลึก 0.30 เมตร	

ที่	ตำแหน่งจุดชำรุด(STA)	สิ่งที่ตรวจพบ	ขนาดจุดชำรุด	หมายเหตุ
	ทิศใต้ 5+780	 -พบผิวจราจรมีรอยแตกกว้างเป็นทางยาว	-รอยแตกกว้างยาว 15 เมตร ลึก 0.15 เมตร	
	ทิศใต้ 5+800	 -พบผิวจราจรมีรอยแตกกว้างเป็นทางยาว	-รอยแตกกว้างยาว 30 เมตร ลึก 0.25 เมตร	


ที่	ตำแหน่งจุดชำรุด(STA)	สิ่งที่ตรวจพบ	ขนาดจุดชำรุด	หมายเหตุ
	ทิศใต้ 5+900	 -พบผิวจราจรมีรอยแตกยาวเป็นทางยาว	-รอยแตกกว้างยาว 10 เมตร ลึก 0.15 เมตร	
	ทิศใต้ 5+960	 -พบผิวจราจรมีรอยแตกยาวเป็นทางยาว	-รอยแตกกว้างยาว 5 เมตร ลึก 0.10 เมตร	
	ทิศใต้ 6+580	 -พบผิวจราจรมีรอยแตกยาวเป็นทางยาว	-รอยแตกกว้างยาว 10 เมตร ลึก 0.15 เมตร	

ที่	ตำแหน่งจุดชำรุด(STA)	สิ่งที่ตรวจพบ	ขนาดจุดชำรุด	หมายเหตุ
4	ทิศตะวันออก	 - คันเขื่อนปกติ ไม่พบจุดชำรุดเสียหาย		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา



(นายกิตติศักดิ์ เกิดสังข์)



(นายพรชัย วงษ์โอวาท)